



Landesgesellschaft  
Österreich

# ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle  
der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

bescheinigt, dass die Organisation



Technische Services

**ÖBB - Technische Services GmbH**

A-1110 Wien, Grillgasse 48

mit den Segmenten:

Management von Schienenfahrzeugen:

Instandhaltung, Modernisierung, Assembling und Engineering.

Neubau und Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten

sowie Entwicklung von Prüf- und Diagnoseeinrichtungen

Eisenbahnunternehmen im Güterverkehr eingeschränkt auf Hilfs- und Probezüge

mit den Standorten gemäß Anlage

die

**schweißtechnischen umfassenden Qualitätsanforderungen**

nach

**EN ISO 3834-2:2021**

erfüllt.

Der Umfang des Nachweises ist in der Anlage angeführt.

Dieses Zertifikat ist gültig bis **30.06.2023**

Zertifikat-Registrier-Nr. **0531 – ST – 3834 – 2564**



Zertifizierungsstelle

der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

Franz-Grill-Straße 1, 1030 Wien, Austria





Landesgesellschaft  
Österreich

## Anlage 1 / 2 zur Zertifizierungsurkunde Nr.:

0531 – ST – 3834 – 2654

Folgender Umfang wird im Rahmen der Überprüfung nach ISO 3834-2 bescheinigt:

Anwendungsbereich: **Wartung, Instandsetzung, Umbau und Neubau von Schienenfahrzeugen und deren Komponenten**

Grundwerkstoffe nach CR ISO 15608: **Stahlwerkstoffe der Gruppe 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11  
Aluminiumwerkstoffe der Gruppe 21 - 23**

Max. Abmessungen der Bauteile: **Länge 20 m, Breite 3 m,  
Stückgewicht bis 100 t**

Schweißprozess nach EN ISO 4063: **111  
135/136  
131  
141  
783**

### Schweißaufsicht für die einzelnen Standorte:

**Werk Jedlersdorf, SVS Kledering  
SVS Matzleinsdorf** **Ing. Helmut Blenk, geb. 13.06.1973 (IWE)  
Ing. Josef Perlinger, Geburtsdatum ist der  
Herstellerezertifizierstelle bekannt; (IWE)**

**Werk Knittelfeld, SVS Bruck a. d. Mur  
SVS Villach** **Ing. Ewald Glatz, geb. 13.03.1967 (EWE)**  
**SVS GW Linz, SVS Wels** **Ing. Johannes Holzapfel, geb. 03.05.1972  
(IWE)**

**Werk St. Pölten  
inkl. Fertigungsstandort SVS Krems** **Ing. Walter Honeder, geb. 28.11.1967 (IWE)**

**SVS Floridsdorf, SVS Wien West  
SVS Wr. Neustadt** **Ing. Mirko Borkovic, geb. 20.08.1988 (IWE)**

**Werk Simmering** **Ing. Bernhard Lackinger, geb. 12.05.1983  
(IWE)**

**SVS Graz** **Ing. Dieter Langmaier, geb. 24.09.1976 (IWE)**

**SVS Salzburg** **Ing. Bernhard Stigger, geb. 26.05.1981 (IWE)**

**Werk Linz** **DI Roman Kolmhofer-Rumenjak, geb.  
11.07.1963 (IWE)**

**SVS Innsbruck, SVS Bludenz, SVS Wörgl,**

**SVS Feldkirch (auswärtige Arbeitsstelle)** **Ing. Günter Sapuschek, geb. 08.08.1961  
(IWE)**

Weitere Einzelheiten der Überprüfung sind unseren Berichten mit Prüf-Nr. 725198911-1 bis 20 zu entnehmen. Die allgemeinen Bestimmungen sind zu beachten.

## **Anlage 2 / 2 zur Zertifizierungsurkunde Nr.:**

**0531 – ST – 3834 – 2654**

### **Allgemeine Bestimmungen**

Das Ausscheiden oder ein Wechsel einer der genannten Schweiß- und Prüfaufsichtspersonen, Änderungen der Schweiß- und Prüfverfahren oder wesentlicher Teile der hierfür notwendigen betrieblichen Einrichtungen sowie die Änderung der schweißtechnischen Qualitätssicherungsmaßnahmen sind der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH rechtzeitig anzuzeigen, die erforderlichenfalls eine erneute Überprüfung im Betrieb veranlasst. Ebenso ist die dauernde Einstellung der Schweißarbeiten zu melden.

Treten Zweifel an der Eignung des Betriebes auf, so sind der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH jederzeit unangemeldete Betriebsbesichtigungen und Prüfungen im Betrieb vorbehalten.

Diese Bescheinigung kann mit sofortiger Wirkung entschädigungslos zurückgenommen, ergänzt oder geändert werden, wenn die Voraussetzungen, unter denen sie erteilt worden ist, sich geändert haben oder die Auflagen und Bestimmungen dieser Bescheinigung oder des zugehörigen Berichts nicht eingehalten werden.

Sie verliert ihre Gültigkeit beim Ausscheiden der in diesem Zertifikat benannten verantwortlichen Schweißaufsicht.

Die Berechtigung ruht, solange die Firma über die anerkannte verantwortliche Schweißaufsicht nicht verfügt, und ein anerkannter Vertreter nicht vorhanden ist.

Der Antrag auf Erneuerung sollte zeitgerecht vor Ablauf der Gültigkeit an die TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH gerichtet werden.

Ungültig gewordene oder widerrufen Bescheinigungen sind der TÜV SÜD Landesgesellschaft GmbH umgehend zurückzusenden.

Zu Werbungs- und anderen Zwecken darf diese Bescheinigung nur im Ganzen vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Der Text von Werbeschriften darf nicht im Widerspruch zu dieser Bescheinigung stehen.