

Landesgesellschaft  
Österreich

# ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle für Produkte  
der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

bescheinigt, dass die Organisation



Technische Services

**ÖBB - Technische Services GmbH**

A-1110 Wien, Grillgasse 48

mit den Segmenten:

Management von Schienenfahrzeugen:

Instandhaltung, Modernisierung, Assembling und Engineering.

Neubau und Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten

sowie Entwicklung von Prüf- und Diagnoseeinrichtungen

Eisenbahnunternehmen im Güterverkehr eingeschränkt auf Hilfs- und Probezüge

mit den Standorten gemäß Anlage

die

**schweißtechnischen Qualitätsanforderungen**

gemäß

**EN ISO 3834-2:2021**

erfüllt.

Der Umfang des Nachweises ist in der Anlage angeführt.

Dieses Zertifikat ist gültig bis **29.06.2026**

Zertifikat-Registrier-Nr. **0531 – ST – 3834 – 2564**



Zertifizierungsstelle für Produkte  
TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz-Grill-Straße 1, 1030 Wien, Österreich

## Zertifizierungsurkunde Nr.:

0531 – ST – 3834 – 2654

Folgender Umfang wird im Rahmen der Überprüfung nach EN ISO 3834-2:2021 bescheinigt:

<b>Anwendungsgebiet:</b>	<b>Wartung, Instandsetzung, Umbau und Neubau von Schienenfahrzeugen und deren Komponenten</b>
<b>Grundwerkstoffe nach CR ISO 15608:</b>	<b>Stahlwerkstoffe der Gruppe 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 Aluminiumwerkstoffe der Gruppe 21 - 23</b>
<b>Max. Abmessungen der Bauteile</b>	<b>Länge 25 m, Breite 3 m, Stückgewicht bis 100 t</b>
<b>Schweißprozess nach EN ISO 4063</b>	<b>111 135/136 131 141 783</b>

### Schweißaufsicht für die einzelnen Standorte:

<b>Werk Jedlersdorf, SVS Kledering SVS Matzleinsdorf</b>	<b>Ing. Helmut Blenk, geb. 13.06.1973 (IWE) Ing. Josef Perlinger, Geburtsdatum ist der Herstellerzertifizierstelle bekannt; (IWE)</b>
<b>Werk Knittelfeld, SVS Bruck a. d. Mur SVS Villach</b>	<b>Ing. Ewald Glatz, geb. 13.03.1967 (EWE)</b>
<b>SVS GW Linz, SVS Wels</b>	<b>Ing. Johannes Holzapfel, geb. 03.05.1972 (IWE)</b>
<b>Werk St. Pölten inkl. Fertigungsstandort SVS Krems</b>	<b>Ing. Walter Honeder, geb. 28.11.1967 (IWE)</b>
<b>SVS Floridsdorf, SVS Wien West SVS Wr. Neustadt</b>	<b>Ing. Mirko Borkovic, geb. 20.08.1988 (IWE)</b>
<b>Werk Simmering</b>	<b>Ing. Bernhard Lackinger, geb. 12.05.1983 (IWE)</b>
<b>SVS Graz</b>	<b>Ing. Dieter Langmaier, geb. 24.09.1976 (IWE)</b>
<b>SVS Salzburg, SVS Bludenz, SVS Wörgl</b>	<b>Ing. Bernhard Stigger, geb. 26.05.1981 (IWE)</b>
<b>Werk Linz</b>	<b>DI Roman Kolmhofer-Rumenjak, geb. 11.07.1963 (IWE)</b>

Weitere Einzelheiten der Überprüfung sind unserem Bericht mit Prüf-Nr. 725220016-1 bis 19 zu entnehmen.

### **Allgemeine Bestimmungen:**

Es gilt das Zertifizierungsprogramm der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH.